



ALTENKIRCHEN BETZDORF

Anzeige

Kirchen

Aus unserem Archiv

Reparatur der Kacheln: Tauchende Fliesenleger im Molzbergbad

Markus Döring 28.04.2017, 16:31 Uhr aktualisiert: 28.04.2017, 16:34 Uhr

Sichtlich wohl fühlen sich die zwei Spezialtaucher im Molzbergbad. Doch was nach Spaß oder Tauchtraining aussieht, das ist eigentlich eine hoch konzentrierte Arbeit unter Wasser. Denn Marcus Paul (links) und Dietmar Noack sind gelernte Fliesenleger und reparieren unter Wasser den beschädigten Beckenboden im großen Sportbecken.



Die tauchenden Fliesenleger der Firma „DiThoMa“ aus Hückeswagen – Marcus Paul (links) und Dietmar Noack – reparieren beschädigte Fliesen unter Wasser im Molzbergbad. Foto: Markus Döring

Bekanntlich haben sich im großen Becken im Molzbergbad Bodenkacheln auf einer Fläche von rund sieben Quadratmeter gelöst (RZ berichtete): Eine böse Überraschung mit Folgen für das Bad und die Nutzung. Denn einige Tage muss nun das große Sportbecken geschlossen bleiben.

Die zwei Spezialisten aus Hückeswagen verlegen die gelösten Fliesen unter Wasser neu. Dabei nutzen die Taucher einen Unterwasser-Winkelschleifer und einen Stemmhammer. Beide arbeiten mit Luftdruck. Dafür steht ein Kompressor am Beckenrand und summt ausdauernd vor sich hin. Es gilt rund 300 türkisfarbene Fliesen mit einer Länge von 24 Zentimetern pro Fliese neu zu verkleben, erläutert Marcus Paul. Dafür benötigen die gelernten Fliesenleger rund zwei Tage.



bindet auch unter Wasser sicher ab. Wie das funktioniert, will Fliesenlegermeister Dietmar Noack verständlicherweise nicht verraten. Es hat rund zwei Jahre gedauert, bis die tauchenden Fliesenleger die richtige Mischung für ihren Kleber quasi erfunden hatten. Dafür bauten sie in ihrer Firmenhalle ein Versuchsbecken auf und probierten zwei Jahre lang Mischung um Mischung aus, bis sowohl Fliesenkleber als auch Fugenmörtel funktionierten. Die müssen nämlich unter Wasser halten und nicht nur hohen Druckbelastungen sondern auch Chlor oder Salzwasser standhalten.

Was allerdings die Ursache für die gelösten Fliesen im Molzbergbad ist, steht noch nicht genau fest. Sauna und der vordere Bereich des Bades blieben von der Sperrung übrigens verschont. Ab zweiten Mai soll der Badebetrieb ganz normal weiter gehen, hofft Betriebsleiter Zekeriya Yaman.

Von unserem Mitarbeiter Markus Döring



Altenkirchen Betzdorf
